

Viviendas se inundan en Coto Coto por las lluvias

HUANCAYO, Feb. (CORREO) Por: Max Calle Ronce.- Una inundación provocada por las aguas pluviales causó pérdidas materiales en siete viviendas ubicadas en el Jirón Córdova y pasaje Quinoa del distrito de Chilca.

Las torrenciales lluvias que vienen arreciando hizo que las aguas corrieran por las arterias, desembocando hacia el paraje de Coto-Coto, donde se empozaron alcanzando una altura de un metro



Las inundaciones nuevamente afectaron a pobladores de Chilca

y medio.

El muro de cemento construido por la Beneficencia Pública hizo que se represaran, ingresando las aguas a siete viviendas en medio de la desesperación de sus propietarios que no sabían a dónde evacuar. El saldo es que murieron animales domésticos y los daños materiales son cuantiosos porque el lodo ingreso a todos los compartimientos de las casas.

La zozobra duró varias horas, hasta que se hicieron presentes efectivos de

la Compañía de Bomberos y personal del Municipio que amenguaron el peligro que se cernía de que las casas se vinieran abajo

Ayer, la comuna de Chilca, luego de haber prestado ayuda a las familias damnificadas, iniciaron los trabajos para construir sumideros, posteriormente harán un tratamiento para las aguas pluviales a fin que discurren por la avenida Córdova, para que desemboque al riachuelo Tuntuchaca"