



Con la llegada de primeras lluvias de la temporada, nuevamente el CIMIRM es amenaza para el vecindario tambino.

EL TAMBO
Flor de L Cóndor L.

¡Alerta!, el Canal de Irrigación de la Margen Izquierda del Río Mantaro (CIMIRM), corre el riesgo de desbordarse, pues nuevamente se encuentra colmatado de basura y las persistentes lluvias que azotan el valle del Mantaro, podrían originar un inevitable rebalse de sus aguas ocasionando severas inundaciones.

Uno de los puntos más críticos, se encuentra a la altura

de prolongación Julio Sumar y el Jirón Tahuantinsuyo en El Tambo, donde la crecida del caudal es amenazante y según los vecinos, los días de lluvia el agua llega al borde del canal.

En este sector, se puede comprobar la forma irresponsable como los pobladores arrojan desechos sólidos que se sumergen en el lecho de concreto obstaculizando el normal desplazamiento del agua.

Sobre el particular, el teniente alcalde Alberto Arizaga

- POR persistentes lluvias y colmatación de desechos

¡Alerta!: CIMIRM amenaza desbordar

Tovar, anunció que la Municipalidad Distrital de El Tambo viene realizando coordinaciones con el Municipio Provincial de Huancayo, para realizar trabajos de limpieza de canales y ríos en ambos sectores.

SECTORES CRÍTICOS

Asimismo, manifestó que entre los sectores que continuamente sufren inundaciones en la época de lluvias, esta la urbanización Los Andes, Las Brisas del Mantaro a la altura del asentamiento humano Justicia Paz y Vida, la urbanización Ingeniería de la hacienda

La Lora, y el barrio La Florida.

El motivo, explicó, es por la falta de desagües fluviales, por lo que instó a los vecinos a tomar medidas de prevención a fin de evitar que el agua de las lluvias ingrese a sus viviendas.

De otro lado, solicitó a las autoridades del Ctar Junín, la Dirección Regional de Agricultura, Junta de Usuarios de Riego Mantaro y a las municipalidades en su conjunto, aunar esfuerzos para realizar la limpieza total del CIMIR antes de que se susciten hechos lamentables.